AUTODOC
Expert in auto parts!

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Volkswagen Polo IV

Înlocuiți în următoarea ordine:

Instrucțiunile de înlocuire a capului din dreapta și din stânga sunt aceleași.

Înlocuiți întotdeauna ambele capete ale barei de direcție ale automobilului dvs. Volkswagen Polo IV În același timp

1

Strângeți maneta frânei de parcare.

2

Plasați o pană sub roata din spate.

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții.

4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Scoateți roțile din față.

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Volkswagen Polo IV

AutoDoc recomandă:

În cazul în care punctele de conectare ale componentei din automobilul dvs. Volkswagen Polo IV sunt extrem de murdare, curățați-le cu o perie de sârmă și tratați-le cu un lichid penetrant.

6

Slăbiți contrapiulița de cuplare a capului barei de direcție pe tijă.

7

Deșurubați piulița de fixare a capătului la fuzetă.

8

Deconectați capul barei de direcție de la fuzetă.

9

Deșurubați capul din bara de direcție.

10

Înșurubați un nou cap bară direcție.

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Volkswagen Polo IV

11

Instalați conul capului în fuzetă.

12

Strângeți piulița de blocare pe capul nou.

13

Strângeți contrapiulița capului.

14

Montați roata.

15

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții.

AutoDoc recomandă:

Verificați și, în caz de necesitate, reglați unghiurile roților automobilului dvs. Volkswagen Polo IV.

Tutoriale video

Priviți tutorialele video detaliate despre repararea automobilului dvs. Volkswagen Polo IV pe canalul nostru youtube. Priviți tutorialele video.

AutoDoc online

Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile capăt bară transversală de direcție pentru automobilul dvs. Volkswagen Polo IV de cea mai înaltă calitate. Spre site.

Sperăm că aceste informații s-au demonstrat utile!

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Volkswagen Polo IV

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE

VOLKSWAGEN

CAPĂT BARĂ TRANSVERSALĂ DE DIRECȚIE

VOLKSWAGEN POLO IV

CAPĂT BARĂ TRANSVERSALĂ DE DIRECȚIE PENTRU VOLKSWAGEN

CAPĂT BARĂ TRANSVERSALĂ DE DIRECȚIE PENTRU VOLKSWAGEN POLO IV

Despre responsabilitate

Documentul conține doar recomandări generale care pot fi utile atunci când efectuați lucrări de reparare sau înlocuire. AutoDoc nu este responsabil pentru pierderi, prejudicii, deteriorarea bunurilor în procesul de reparare sau înlocuire, din cauza utilizării necorespunzătoare sau interpretării incorecte a informațiilor furnizate.

AutoDoc nu este responsabil pentru eventualele erori sau incertitudini prezente în acest manual de instrucții. Informațiile sunt oferite doar cu scop informativ și nu pot înlocui sfatul specialiștilor.

AutoDoc nu este responsabil pentru utilizarea incorectă sau nesigură de echipamente, scule si piese auto. AutoDoc recomandă cu insistență să fiți atent și să respectați regulile de siguranță în timpul lucrărilor de reparare sau înlocuire. Notă: utilizarea de piese de schimb de slabă calitate nu garantează siguranța rutieră corespunzătoare.

AUTODOC PE REȚELELE DE SOCIALIZARE: